

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ В ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ

Утром в четверг, 6-го октября 2022 года, в монастыре Францисканского Братства – Кустодии Святой Земли состоялась встреча представителей трех Великих Общин, Иерусалимского Патриархата, Францисканцев и Армян для получения новой информации о текущих ремонтных работах в Ротонде и Семи арках Храма Воскресения.

Святогробское Братство представляли Его Божественное Блаженство Отец наш и Патриарх Иерусалимский Феофил, Патриарший Местоблюститель Его Высокопреосвященство Митрополит Капитольядский Исихий, генеральный секретарь Его Высокопреосвященство Архиепископ Константинский Аристарх, Старший Ризничий Его Высокопреосвященство Архиепископ Иерапольский Исидор, Старший Драгоман Архимандрит Матфей и Секретарь Святого и Священного Синода иеродиакон Симеон.

От имени Францисканского Братства принял участие Кустод Святой Земли Его Высокопреподобие о. Франциск Патон и о. Добромиро, а от Армянского Братства – Его Высокопреосвященство Севан и настоятель Храма Воскресения архимандрит Самуил.

Во время этой встречи на экране появилась информация от экспертов Римского университета Сапиенция, которые выполняют работу. Презентация была сосредоточена на следующих моментах:

Ниже уровня раскопанного пола обнаружено следующее: утечка воды из дренажной системы, в найденных цистернах, повреждения электрической системы и способы устранения этих повреждений путем вставки новых современных материалов. Научно-техническое выполнение проекта было сосредоточено на общих и частных пространствах, помещениях богослужения и жилых помещениях внутри Храма. Полностью отремонтированы дренажная и электрическая системы. Намечаются перспективы на будущее:

модернизация системы электробезопасности, установка WIFI и современной противопожарной системы безопасности, более точная идентификация входящих в храм людей для их безопасности, более точная информация паломникам об экскурсиях и времени богослужения.

Также был затронут вопрос о влаге, исходящей из Коптского придела. Технические специалисты утверждали, что все эти работы проводятся с уважением к святости Храма и статуса-кво, за что информированные представители Общин поблагодарили. Они также попросили провести новую инспекцию в помещениях вокруг Ротонды и на территории вне Храма и по согласованию с муниципалитетом в связи с возможной утечкой воды из христианского квартала в Храм.

Главный Секретариат